REQUERIMENTO Nº 104/17

"Solicita conserto de bueiro localizado na ponte na Rua Joaquim Bandeira da Costa nº 382."

Requeiro a V. Exa., após ouvido o Plenário, seja oficiado o Executivo para que determine à Secretaria Competente efetuar o conserto do bueiro localizado na cabeceira da ponte na Rua Joaquim Bandeira da Costa altura do nº 382, pois o mesmo cedeu e também houve o afundamento da calçada e sendo assim poderá vir a causar acidente para as pessoas que por ali trafegam.

Requer ainda que seja efetuada a poda de uma arvore neste mesmo local tendo em vista que seus galhos estão em contato com a rede primária de energia.

Plenário Egberto Junqueira Ferreira, 23 de junho de 2.017.

Mauro Divino de Araújo
Vereador