



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

CNPJ/MF nº 59.032.532/0001-53

Home Page:- www.cmaquasdaprata.sp.gov.br

REQUERIMENTO Nº 54/18

“Solicita conserto de buraco existente ao lado do bueiro na Rua Antônio Surita Filho nº 75”.

Requeiro a V. Exa., após ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo para que determine à Secretaria Competente efetuar o conserto com a maior rapidez possível de um buraco existente ao lado de um bueiro localizado na Rua Antônio Surita Filho altura do nº 75, Jardim Nova Prata a fim de evitar acidente no mencionado local.

Plenário Egberto Junqueira Ferreira, 23 de abril de 2.018.

Vereador

Mauro Divino de Araújo